


# 「東洋町立甲浦小学校・野根小学校」通学路対策箇所図



**甲浦小学校 危険箇所②**  
 (危険箇所の状況)  
 ・歩道が狭い、交通量が多い、横断歩道がない。  
 (対策内容)  
 ・スクールガードリーダー通学補助、教員の立ち番強化

**甲浦小学校 危険箇所①**  
 (危険箇所の状況)  
 ・路肩(側溝含む)と車道に段差があり歩道も狭く、直線で車がスピードを出す。  
 (対策内容)  
 ・路肩(路側帯)の設置・拡張  
 ・スクールガードリーダー通学補助、教員の立ち番強化  
 ・学校側に通学路看板設置  
 ・止まれシール

**野根小学校 危険箇所①**  
 (危険箇所の状況)  
 ・通学路に隣接する水路に転落の危険がある。  
 (対策内容)  
 ・防護柵の設置  
 ・スクールガードリーダー通学補助、教員の立ち番強化

**野根小学校 危険箇所②**  
 (危険箇所の状況)  
 ・通学路が狭くS字カーブになっているため、危険である。  
 (対策内容)  
 ・道路反射鏡の設置  
 ・スクールガードリーダー通学補助、教員の立ち番強化  
 ・学校側に通学路看板設置  
 ・止まれシール